

چگونه فاضلاب تصفیه می‌شود؟

لجن فعال (۶)

از سلسله آموزش‌های راهبری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب
(قسمت آخر)

ترجمه: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

تصفیه‌خانه انجام نشود، کار چندانی از متصلی بر نمی‌آید. با این وجود، با انجام بازرسی‌های مکرر و جمع آوری بخ می‌توان از تجمع بخ جلوگیری کرد. در شرایط مستمر یخبندان، شاید احداث یک ساختمان سبک بر سر کanal و زلال‌ساز مقرون به صرفه‌تر از مبارزه با بخ باشد. دمای عادی فاضلاب در یک محیط سریسته معمولاً گرمای کافی برای پیش‌گیری از تشکیل بخ ایجاد می‌کند.

معمولًاً با تغییر فصل لازم است که مقدار جامدات مایع مخلوط (MLSS) را در کanal تغییر دهیم. چون در دمای پایین زمستان میکروارگانیسم‌ها فعالیت چندانی ندارند، بنابراین برای نیتریفیکاسیون مطلوب در این فصل باید مقدار MLSS نسبت به تابستان بیشتر باشد.

توقف کار

توقف کار کanal اکسایش ممکن است برای انجام تعمیرات اضطراری لازم شود. سعی کنید هر نوع توقفی را برنامه‌ریزی کنید تا مدت بی اکسیژن ماندن میکروارگانیسم‌های لجن فعال به حداقل ممکن برسد. مشکلاتی مثل بو و از دست رفتن رشد میکروارگانیسم‌ها تا دو ساعت بعد از توقف روتورها بروز می‌کند. توده میکروارگانیسم‌ها در مدت ۱۵ دقیقه رو به نابودی می‌رود، ولی اگر مدت توقف بیش از چهار ساعت نشود باز به حالت عادی بر می‌گردد. در صورت امکان، سعی کنید در هر حال یکی از روتورها را روشن نگهدارید.

برای پیش‌گیری از آسیب‌های احتمالی به کارکنان در هنگام انجام هرگونه اقدام تعمیری، توقف روتورها ضروری است که باشی:

- الف - کلید خاموش و روشن را روی خاموش بگذارید.
- ب - کلید قطع کن اصلی برق را روی خاموش بگذارید.
- ج - کلید قطع کن اصلی برق را در حالت خاموش قفل کنید.

حال می‌توانید عملیات تعمیر را آغاز کنید. اگر کanal اکسایش بارگذاری‌های فصلی را تصفیه می‌کند و در فصل یکاری متوقف و خاموش است، تجهیزات را در برابر هوای رطوبت محافظت کنید.

چوب، فایبرگلاس یا ماده مناسب دیگری قرار گیرد که بر روی کanal پل بزند. این نوع تأسیسات معمولاً گرم نمی‌شود. توجه: اگر برای عملیات نگهداری نیاز به خاموش کردن روتور پیش آید، حتماً بر سطح روتور بخ تشکیل می‌شود. پیش از راهاندازی مجدد روتور، آن را با آب بشویید تا بخ آن ذوب شود. در غیر این صورت، بخ سبب لرزش و آسیب به روتور می‌شود.

احتیاط: اگر در شرایط یخبندان زمستان نتوان زمین را ماسه‌ریزی کرد یا آن را با آب شست، استفاده از کفش‌های میخ‌دار ضروری است.

در بعضی از تصفیه‌خانه‌ها، باران‌های شدید یا ذوب برف جریان‌هایی تا سه یا چهار برابر جریان طرح ایجاد می‌کنند. متعاقب این پدیده معمولاً به دلیل اثر رقیق‌کنندگی بارش، فاضلاب از نظر BOD و COD ضعیف خواهد بود. این بارگذاری هیدرولیکی بالاتر ممکن است از ظرفیت زلال‌ساز تجاوز کرده و در تهنشینی مناسب مواد جامد معلق اختلال ایجاد کند. در این صورت، غلظت‌های خیلی بالای BOD و COD و مواد جامد معلق از طریق پساب نهایی به آب‌های پذیرنده وارد می‌شود و اگر اقدامات اصلاحی انجام نشود باعث احتمال اختلال در آب‌های پذیرنده می‌شود. برای کمک به تهنشینی مواد جامد در شرایط غیرعادی می‌توان به مخزن تهنشینی نهایی مواد شیمیایی مثل سولفات آلومینیوم، کلرید فریک و پلیمر اضافه کرد. اگر ماده‌ای مثل سولفات آلومینیوم اضافه شود، باعث افزایش حجم لجن برگشتی شده و pH آن پایین می‌آید.

روش دیگر جلوگیری از اضافه بارگذاری هیدرولیکی ناشی از غلظت‌های بالای BOD و COD و مواد جامد معلق، خاموش کردن یک یا دو روتور در کanal است. این کار سبب می‌شود که کanal به صورت یک مخزن تهنشینی بزرگ عمل کند و مانع جریان جامدات مایع مخلوط (MLSS) به زلال‌ساز و تخلیه آن از آن‌جا به بیرون شود. وقتی سطح فاضلاب در سیستم به حد عادی خود بازگردد، می‌توان روتورها را دوباره روشن کرد تا کار عادی خود را از سر گیرند.

به غیر از اقدامات بالا، برای بهبود کارایی در شرایط غیرعادی ناشی از دما یا جریان‌های بالا اگر اصلاحاتی در

سیستم را پایین می‌آورد. علاوه بر اثرات زیستی دما، دماهای پایین کارایی لخته‌سازی و رسوب‌گذاری جامدات مایع مخلوط را هم پایین می‌آورد.

یخبندان کار بخش‌های مکانیکی مثل روتورها و دستگاه‌های لجن‌روب را به کلی متوقف می‌کند. ممکن است تکه‌های بخ ایجاد شده در کanal شناور مانده و سر انجام وارد محوطه روتور شود که در این صورت آسیب به روتور حتمی است مگر آنکه حفاظت‌های لازم پیش‌بینی شده باشد. بعضی از اقدامات حفاظتی عبارتند از:

۱- کanal اکسایش در مناطق سرد باید برای حداکثر زمان ماند ممکن بهره‌برداری شود تا گرما را تا حد امکان حفظ کند. این کار مانع تشکیل تکه‌های بخ می‌شود. در حد امکان سرریز کنترل پساب را تنظیم کنید.

۲- عمل پاشش با افساندن فاضلاب که توسط روتور انجام می‌شود سبب تشکیل بخ در مجموعه روتور می‌شود. باید توجه داشت که مجموعه روتور باشیستی زیر یک سقف از جنس

بهره‌برداری در شرایط غیرعادی در بازرسی‌هایی که تحت عنوان بهره‌برداری عادی بحث شد، گاهی ممکن است با شرایط غیرعادی مواجه شوید. اگر این شرایط غیرعادی فوراً بر طرف نشوند، ممکن است آسیب جدی به مجموعه روتور وارد شود.

برای بهره‌برداری کارآمد از کanal اکسایش لازم است که مجموعه روتور خوب کار کند. فقدان اکسیژن و همزیستی توسط روتور در یک مدت زمان طولانی، فرایند لجن فعال از نوع کanal اکسایش را به یک فرایند نامطلوب لجن حجمی شده تبدیل می‌کند.

در جدول ۱ فهرست بعضی از شرایط غیرعادی، علل احتمالی و وظایف متصلی آمده است که به کار بی‌خطر و کارآمد روتور کمک می‌کند.

دما و بارش از عوامل محیطی مؤثر بر فرایند تصفیه فاضلاب می‌باشند. دمای فاضلاب بر فعالیت میکروارگانیسم‌ها مؤثر است. در هوای سرد، فعالیت کم میکروارگانیسم‌ها کارایی

عیب یابی

بخش مربوط به "عیب یابی" این سلسله آموزش‌ها را بییند. اشکالات و راه حل‌های واحدهای تصفیه پیش‌ساخته خیلی شبیه به کانال‌های اکسایش هستند.

اگر در مخزن ته‌نشینی نهایی مواد شناور پیدا شد، سپر اطراف سرریز کترل سطح را بازرسی کنید. چون کانال اکسایش زلال‌ساز اولیه ندارد، اگر سپر درست تنظیم نشده باشد مواد پلاستیکی و دیگر مواد شناور می‌توانند اشکالاتی ایجاد کنند.

نگهداری

تعمیزکاری

نظافت روزانه در محل ضروری است. این کار نه تنها

محیط دلپسندتری برای شما ایجاد می‌کند، بلکه به کار بهتر سیستم هم کمک می‌کند.

نظافت روزانه معمولاً شامل جمع آوری و دفن نخاله‌هایی که بر روی آشغال‌گیرها جمع شده، جمع آوری گریس و کف روی زلال‌ساز و شست و شو و برس زنی سریزها و دیوارهای کانال و زلال‌سازها می‌باشد.

نگهداری تجهیزات

نگهداری تجهیزات باید به طور مرتبت و با برنامه انجام شود. هر چند که کتاب‌های راهنمای بعضی از سازندگان تجهیزات خسته کننده و ملال آور است اما آنها را بخوانید. هر چه را گفته‌اند یاد بگیرید. باید هر روز هر قطعه از تجهیزات را

جدول ۱- شرایط غیرعادی، علل احتمالی و وظایف لازم توسط متصلی

مورد	شرایط غیرعادی	علت احتمالی	وظیفه متصلی	موتور
موتور خاموش است	دمای محیط در صفحه کلید یا محل خیلی بالاست.	دمای رابه کمک پنکه کم کنید.	میزان غرق شدگی روتور منجر به زیاد شدن آمپراژ می‌شود.	دما رابه کمک پنکه کم کنید.
موتور نسبت به دمای دست داغ است	موتور دچار اتصال کوتاه شده یا سوخته است.	بارگذاری را کنترل کنید. موتور را تعمیر کنید.	یاتاقان‌ها را روغن کاری کنید.	غرق شدگی روتور را تنظیم کنید.
صداي غیرعادی آسياني	سطح روغن پایین است.	گریس اضافی دارد.	یاتاقان‌ها خورده شده‌اند.	رشت روغن را کنترل کنید و تعمیرات لازم را انجام دهيد.
صداي آسياني يا ضريبه	قطعات متحرک دنده‌ها کمی يا کاملاً خرده شده‌اند.	قطعات خرده شده را عوض کنید.	گریس ياتاقان کم است.	ياتاقان‌ها را به طور منظم گریس کاري کنید.
ياتاقان‌ها	ياتاقان‌ها خورده شده‌اند.	ياتاقان‌ها را عوض کنید.		

کنترل و بازرسی کنید تا مطمئن شوید درست کار می‌کند. ممکن است تعداد دستگاه‌های مکانیکی در کانال اکسایش زیاد نباشد

اما هر چه هست مهم است. روتورها و پمپ‌ها را باید بازرسی کنید. اگر پمپ‌ها گرفتگی دارند، باید آنها را باز کنید. به صدای ای از غیرمعمول گوش دهید. مرآقب باشید تسمه شل نباشد. رفع یک عیب مکانیکی در مراحل اولیه می‌تواند سبب پیش‌گیری از تعییر یا تعویض قطعه گران و پرهزینه شود.

روغن کاری هم باید بر اساس یک برنامه منظم و ثابت انجام شود. دستورات مربوط به روغن کاری هر کدام از تجهیزات را اجرا کنید. اگر این دستورات را در اختیار ندارید، تقاضایی به شرکت سازنده آن بفرستید. از روغن‌های مناسب و توصیه شده استفاده کنید. روغن کاری بیش از حد سبب اتلاف هزینه می‌شود و ممکن است سبب داغ شدن یاتاقان‌ها و دنده‌ها شود.

به طور منظم باید وسایل را رنگ بزنید. این کار علاوه بر زیبای کردن آنها، پوشش حفاظتی مناسی به همه سطوح آهنه و فلزی می‌دهد و عمر قطعات فلزی را طولانی می‌کند.

هرگز روی برچسب‌های شناسایی دستگاه‌ها را رنگ نزنید، چون بعداً به اطلاعات روی آنها نیاز پیدا می‌کنید.

سعی کنید نام سازنده هر دستگاه تصفیه‌خانه خود را به خاطر بسپارید. در هنگام بروز شرایط اضطراری دانستن نام و آدرس سازنده صرفه‌جویی زیادی در وقت و هزینه خواهد بود.

۱- موتورها

موتورها را باید بعد از هر ۲۰۰۰ ساعت کار یا مطابق با شرایط ضروری یا توصیه سازنده گریس کاری کرد. در هنگام گریس کاری موتور باید خاموش باشد.

همه درپوشها و سوراخ‌های موتور را باز کنید. گریس‌های منجمد داخل گریس خورها را تخلیه کنید و آنقدر گریس تازه داخل آنها بریزید تا گریس‌های منجمد بیرون بریزد. موتور را برای ۱۵ دقیقه روشن کنید تا گریس اضافی آن بیرون بریزد. بعد موtor را خاموش کنید و درپوش‌های آن را بیندید.

معمولًاً موتور روتورها در معرض رطوبت زیاد هستند. به همین دلیل، باید موتور را حداقل هر سال یک بار برپکار بازدید کنند.

۲- جعبه دنده
به طور کلی اولین دوره کار همه تجهیزات روغن کاری شده ۴۰۰ ساعت است. پس از این دوره باید روغن جعبه دنده را تخلیه کرد و داخل آن را علاوه بر شست و شوبار روغن تمیز کرد و روغن تازه در آن ریخت. این کار ذرات ریز فلزی را که اجزای داخلی آن در اثر فاصله بسیار نزدیک قطعات دچار خوردگی و فرسایش شده‌اند از جعبه دنده خارج می‌کند. اگر بعد از دوره اول کار جعبه دنده، ذرات ریز فلزی خیلی زیاد باشد، باید سازنده را مطلع کرد.

معمولًاً برای جعبه دنده از یک نوع روغن توربینی با کیفیت بالا استفاده می‌کنند. دفعات تعویض روغن در شرایط کار عادی بعد از هر ۱۴۰۰ ساعت می‌باشد.

۳- یاتاقان‌ها

الف - یاتاقان‌های جعبه دنده

این یاتاقان‌ها را معمولاً دوبار در هفته و در هنگام کار روتور گریس کاری می‌کنند تا گریس به خوبی به همه جا منتشر شود.

معمولًاً به سرپوش یاتاقان‌ها لوله‌های دسترسی وصل می‌کنند و سپس به انتهای دیگر لوله یک اتصال برای گریس کاری نصب می‌کنند. این کار این‌عنی لازم برای گریس کاری یاتاقان‌ها در هنگام کار روتور را ایجاد می‌کند و لوله اتصال گریس را از منطقه خط‌آفرین روتو در می‌کند. از این سیستم گریس کاری برای تجهیزات دیگری که گریس کاری آنها در حال کار دستگاه خطرآفرین است می‌توان استفاده کرد.

ب - یاتاقان‌های متصل و خارجی روتور

این یاتاقان‌ها را معمولاً به طور روزانه و در هنگام کار مجموعه روتور روغن کاری می‌کنند.

روغن کاری زیاد سبب اتلاف مواد می‌شود و مانع درست کار کردن دریچه‌های روغن کاری شده و ممکن است سبب داغ شدن یاتاقان‌ها شود. یاتاقان‌های متصل و خارجی روتور معمولاً از این قاعده مستثنی هستند. به طور کلی، این یاتاقان‌ها را نمی‌توان زیاد روغن زد.

بعضی از یاتاقان‌های روتور با لاستیک‌های نشوپرین پوشیده شده‌اند که روغن را در خود حفظ کرده و مانع نفوذ

عرض کنید.
توجه: نوع و درجه مناسب روغن بسیار مهم است. اگر روغن زیاد غلیظ یا رقیق باشد مانع کار درست یاتاقان‌ها و دندنه‌ها می‌شود.

با شست و شوی محفظه گریس با روغن ۳۰ تا ۹۰ می‌توان گریس یاتاقان را عوض کرد. این روغن را به همان روش گریس‌کاری وارد محفظه می‌کنیم.

روطیت می‌شود. ممکن است شفت روتور در نزدیکی یاتاقان یک دریچه یا حفاظ متحرک و یک پوسته جداشدنی داشته باشد که روی یاتاقان را می‌پوشاند. مراقب باشید به آنها زیاد روغن نزنید و پوشش آنها را از داخل ازین نبرید.

۴- روغن کاری

روغن‌کاری این تجهیزات در آب و هوایی که تغییرات آن زیاد باشد بسیار مهم است. روغن و گریس را باید هر بار مطابق شرایط آب و هوایی و بر اساس توصیه‌های شرکت سازنده

سؤالات

۱- یخ در شرایط آب و هوایی سرد چه مشکلاتی به وجود می‌آورد؟

۲- چرا در هوای سرد نسبت به هوای گرم به جامدات مایع مخلوط (MLSS) بیشتری نیاز داریم؟

۳- چرا نظافت کلی روزانه در تصفیه خانه لازم است؟

جواب‌ها

۱- یخ‌بندان کاربینش‌های مکانیکی مثل روتورها و دستگاه‌های لجن روب را به کلی متوقف می‌کند. ممکن است تکه‌های یخ در کanal شناور شده و سرانجام وارد محوطه روتور شود که در این صورت آسیب روتور حتمی است.

۲- معمولاً با تغییر فصل لازم است که مقدار MLSS اراده کanal تغییر دهیم چون در دماهی پایی زمستان میکروارگانیسم‌ها فعالیت چندانی ندارند. بنابراین جهت نیتروفیکاسیون مطلوب در فصل زمستان باید مقدار MLSS نسبت به تابستان بیشتر باشد.

۳- نظافت روزانه در محل ضروری است. این کار نه تنها باعث محیط دلپسندتر می‌شود بلکه به کار بهتر سیستم هم کمک می‌کند.