

# پایش کیفی آب مخزن سد گیلارلو

کاظم ندادفی \*\*

سیمین ناصری \*

امیرعلی عالی شاملو \*

(دریافت ۱۰/۱۵/۸۲) پذیرش (۲۰/۳/۸۳)

## چکیده

سد گیلارلو یکی از مهم‌ترین منابع آب شرب شهر گرمی، به علت داشتن کیفیت نامطلوب، موجب بروز مشکل طعم و بو در آب شهر گردیده است. در ارزیابی حوزه آبریز سد، باز فسفات و نیترات ورودی به مرتبه ۰/۴۷ و ۵۶ تن در طول ۶ ماه جریان رودخانه به دریاچه برآورد گردید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین تأثیر گذار بر کیفیت آب، فاضلاب‌های انسانی، کشاورزی و اثرات زمین‌شناسی می‌باشند. در بررسی کیفی آب مخزن، در ۵ مرحله نمونه‌برداری تعداد ۵۸ نمونه از نواحی سه گانه طولی و عمقی در بازه زمانی مرداد لغایت بهمن‌ماه سال ۸۰ برداشت و مخزن از نظر تغذیه گرایی و سیستم لایه‌بندی دمایی، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد که مخزن از نظر تغذیه گرایی در مردادهای در وضعیت مزاوتروفیک قرار داشته و در مهرماه به وضعیت کاملاً اوتروفیک تبدیل شده و در طول ماههای بعدی در این وضعیت ثابت گردیده است. علت اصلی افت کیفیت آب دریاچه، اغتشاشات ناشی از به هم خوردن سیستم لایه‌بندی دمایی بوده که علاوه بر بالا آوردن محتويات بستر دریاچه و افزایش غلظت انواع آلاینده‌ها، شرایط را برای رشد فراینده جلبک‌ها و تسریع پدیده تغذیه گرایی فراهم نموده است.

**واژه‌های کلیدی:** کیفیت آب، سد، طعم و بو، اوتروفیکاسیون

## Water Quality Monitoring of the Gilarlo Reservoir

*Shamloo, A. A. (Msc.), Nasser, S. (Ph.D), Naddafi, K. (Ph.D),  
Department of Environmental Health Engineering  
Tehran University of Medical Sciences*

### Abstract

The Gilarlo reservoir is one of the most important drinking water sources of Guermy city. However, because of undesirable water quality, have odor and taste problems in drinking water. Thus, it is necessary to monitor water quality in order to determine effective factors.

Water quality assessment of the watershed showed that 56 and 0.47 tons of nitrates and phosphorus were discharged into the lake during 6 months of year respectively, and the main sources of pollutants were agricultural and domestic wastewater as well as geological factors. For water quality monitoring of the lake, 58 samples from the three vertical and longitudinal zones of the reservoir were collected. Then total and fecal coliform and dissolved oxygen, temperature, nitrites, nitrates, phosphorus, phytoplankton and zooplankton were analyzed. Studies showed that temperature stratification and eutrophycation process have occurred in the lake, and the situation has changed from meso eutrophycation during August to eutrophycation state during October, and this state was fixed during winter.


\* کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

\*\* دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

\*\*\* دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

## مقدمه

سد گیلارلو در ۱۰۰ کیلومتری شمال غربی شهر اردبیل قرار دارد. این سد از نوع خاکی مخزنی بوده و به منظور تأمین آب شرب، پارامترهای کیفی مورد نیاز برای ارزیابی کیفی ارتفاعی بالغ بر ۲۱ متر جزو سدهای بلند محسوب می‌شود [۱]. حداقل عمق آب مخزن ۱۶ متر و حجم ذخیره آن  $\frac{1}{2}$  کیلومترمربع می‌باشد. حوزه آبریز سد گیلارلو دارای مساحتی حدود ۲۵۵ کیلومتر مربع بوده که دو رودخانه فصلی دیزج و بربند در آن جريان دارند و آب مازاد آن‌ها به وسیله بندهای انحرافی به کanal آب آور منحرف شده و از مهرماه هر سال تا حداقل خرداد سال بعد به مخزن سد منتقل می‌شود. جمعیت ساکن در حوزه آبریز تقریباً ۹۰۰۰ نفر بوده که عمدۀ فعالیت آن‌ها کشاورزی و دامداری است. مساحت زمین‌های کشاورزی حدود ۱۶۷ کیلومتر مربع و تعداد دام‌های موجود بالغ بر ۳۳۰۰ واحد دامی می‌باشد. از نقطه نظر زمین‌شناسی به غیر از جنوب و جنوب غربی حوزه آبریز، جنس آبرفت‌ها رسمی و مارنی با املاح گچ و نمک فراوان است [۶، ۷ و ۸].



شکل ۱- حوزه آبریز سد گیلارلو

اساساً عوامل مؤثر بر این تغییرات، فاضلاب‌های انسانی، کشاورزی، مراکز پرورش دام، جنس زمین و فرایند خودپالایی رودخانه است. تغییرات دما و غلظت اکسیژن محلول نسبت به عمق مخزن در مردادماه، نشان دهنده کاهش دما و غلظت اکسیژن محلول نسبت به عمق است (شکل‌های ۶ و ۷). تحت شرایط بی‌هوایی، فسفات از ترکیبات لجن احیا و به لایه‌های بالاتر آب وارد گردیده و تغذیه گرایی مخزن را تسريع می‌کند [۱۴]. شکل ۸ نشان دهنده بالا بودن غلظت فسفات در اعمق مخزن بوده و شکل‌های ۶ و ۷ نشان دهنده سیستم لا یه‌بندی دمایی قوی در این ماه می‌باشد.

همان طور که در جدول ۳ ملاحظه می‌شود غلظت اکثر پارامترهای شاخص در مخزن سد بیشتر از حد استاندارد وضعیت یک دریاچه اوتروفیک می‌باشد. غلظت بالای فیتوپلانکتون‌ها نشان دهنده وجود شرایط مناسب برای رشد و نمو جلبک‌ها است. غلظت فسفر و نیتروژن کل با گذشت زمان افزایش می‌یابد و بیشترین غلظت جامدات غیر آلی نیز در مهرماه اتفاق افتاده است. میزان فیتوپلانکتون‌ها در مهرماه، افزایش ناگهانی را نشان می‌دهد که می‌تواند به علت بالا آمدن فسفات از لایه‌های تحتانی به لایه‌های فوقانی آب و نیز افزایش بار مواد مغذی ورودی به مخزن به علت افزایش میزان جريان آب رودخانه‌ها باشد. در بهمن‌ماه به علت کاهش جريان ورودی به مخزن، کاهش دما و نیز کاهش روشنایی، میزان فیتوپلانکتون‌ها کاهش می‌یابد.

نمونه‌برداری و سایر پارامترها به فاصله ۲۴-۴۸ ساعت در آزمایشگاه مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. برای نمونه‌برداری از مخزن سد از یک دستگاه نمونه‌بردار عمقی که در شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل ساخته شده، استفاده گردید.

## نتایج و بحث

با توجه به جدول ۱، میزان آب ورودی به مخزن در سال ۱۳۸۰، حدود  $1/8$  میلیون مترمکعب بوده که  $85-90$  درصد آن از طریق رودخانه بروزند تأمین گردیده است. هدایت الکتریکی و سولفات در بند انحرافی زیر حوضه دیزرج، به ترتیب  $2500 \mu\text{s}/\text{cm}$  و  $1/47$   $978 \text{mg/l}$  اندازه‌گیری شده است. بار نیترات، فسفات، سولفات و کلراید ورودی به مخزن به ترتیب  $2550$ ،  $127$  و  $56$   $\text{mg/l}$  در طول ۶ ماه سال ۱۳۸۰ می‌باشد. بار مواد مغذی ورودی به مخزن قابل توجه بوده و فراهم کننده شرایط مناسب برای رشد فرازینده جلبک است [۲]. بار سولفات و کلراید ورودی به مخزن نیز بالا است. همان‌طور که در شکل ۲ ملاحظه می‌گردد، افزایش مقدار EC از ابتدای حوزه به طرف سد منظم و قابل توجه است. شکل‌های ۳، ۴ و ۵ به ترتیب تغییرات غلظت نیترات، فسفات و COD را در طول حوزه آبریز نشان می‌دهد. نتایج به دست آمده از اندازه‌گیری پارامترهای کیفی حوزه آبریز سد گیلارلو در جدول ۲ ارائه شده است. علت افزایش ناگهانی غلظت اکثر پارامترها در ایستگاه شماره ۸، وجود مرغداری در نزدیکی این ایستگاه می‌باشد.


جدول ۱- میزان جريان ورودی به مخزن در سال‌های مختلف ( $10^3 \text{m}^3$ )

جمع	خرداد	اردیبهشت	فروردین	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	
۱۹۱۷	-	۶۴۳	-	-	۲۸۸	۳۱۱	۴۱۵	۲۶۰	-	۱۳۸۰
۲۲۴۲	-	-	-	۳۲۶	۴۱۵	۳۲۱	۴۶۴	۶۵۶	۶۰	۱۳۷۹
۳۵۹۴	-	۲۰۴	۵۷۳	۵۱۴	۶۶۶	۶۴۰	۵۰۰	۵۸۳	۱۱۴	۱۳۷۸
۱۳۴۵	۲۷	-	۱۰۷	۲۰۰	۲۹۵	۴۴۳	۲۶۰	-	۱۳	۱۳۷۷

جدول ۲- نتایج اندازهگیری پارامترهای کیفی در حوزه آبریز سد گیلارلو (mg/l)


ایستگاه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	
کلرور	۱۰۰	۱۴۵	۱۰۰	۸۵	۱۰۰	۱۵۰	۷۰	۱۰۵	۱۶۰	۱۲۵	۱۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
سولفات	۲۲۳/۹	۹۷۷/۵	۱۸۰/۹	۱۶۲/۳	۱۵۰/۹	۹۰/۵	۵۱/۴	۵۲/۴	۴۷/۷	۴۴/۹	۲۱/۷	۲۳/۶	۰/۰۵	۰/۰۲	۰/۴۵	۰/۰۶	۰/۲۳	۰/۰۱	۰/۱۱	۰/۰۹	
نیتریت	۰/۰۵	۰/۰۲	۰/۴۵	۰/۰۶	۰/۲۳	۰/۰۱	۰/۱۱	۰/۰۹	۰/۱۱	۰/۰۸	۰/۰۶	۰/۰۷	۰/۰۵	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۴۵	۰/۰۶	۰/۲۳	۰/۰۱	۰/۱۱	۰/۰۹
نیترات	۴۳/۳۹	۲۹/۶۷	۲۲/۵۸	۳۶/۳۱	۵۰/۰۴	۵۵/۷۹	۵۰/۴	۵۷/۱۲	۷۶/۶	۶۳/۶	۵۴/۹	۵۲/۲۵	۰/۰۵	۰/۰۲	۰/۴۵	۰/۰۶	۰/۲۳	۰/۰۱	۰/۱۱	۰/۰۹	۰/۱۱
فسفات	۰/۰	۰/۲۵	۰/۸۱	۰/۴	۲۰/۷	۱۰/۱۳	۴/۳۸	۷/۸	۱۴/۷۸	۷/۳۵	۷/۰۸	۴/۷۳	۰/۰	۰/۰۲	۰/۴۵	۰/۰۶	۰/۲۳	۰/۰۱	۰/۱۱	۰/۰۹	۰/۱۱
کلسیم	۹۶	۲۹۶	۹۲	۸۸	۱۰۴	۱۱۶	۹۶	۸۰	۱۲۸	۹۰	۹۴	۸۸	۰/۰	۰/۰۲	۰/۴۵	۰/۰۶	۰/۲۳	۰/۰۱	۰/۱۱	۰/۰۹	۰/۱۱
منیزیم	۳۶/۰۷	۱۱۲/۲	۳۱/۷۱	۲۴/۴۱	۲۴/۴۳	۲/۰۷	۹/۸۴	۳۴/۱۲	۵/۰۱	۳/۷۵	۱/۳۳	۰/۱	۰/۰	۰/۰۲	۰/۴۵	۰/۰۶	۰/۲۳	۰/۰۱	۰/۱۱	۰/۰۹	۰/۱۱
سدیم	۱۰۰	۳	۲	۱۰۰	۱۲۰	۱۵۰	۹۰	۸۰	۷۰	۷۰	۶۰	۵۰	۰/۰	۰/۰۲	۰/۴۵	۰/۰۶	۰/۲۳	۰/۰۱	۰/۱۱	۰/۰۹	۰/۱۱
پتاسیم	۲	۱۵۰	۶۰	۲	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰/۰	۰/۰۲	۰/۴۵	۰/۰۶	۰/۲۳	۰/۰۱	۰/۱۱	۰/۰۹	۰/۱۱
CaCO <sub>3</sub>	۳۹۰	۱۲۰۰	۳۶۰	۳۲۰	۳۶۰	۳۰۰	۲۸۰	۳۴۰	۳۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۲۰	۰/۰	۰/۰۲	۰/۴۵	۰/۰۶	۰/۲۳	۰/۰۱	۰/۱۱	۰/۰۹	۰/۱۱
μS/cm	۱۵۹۴	۲۵۰۰	۸۴۱	۱۰۳۶	۹۰۱	۷۹۹	۶۶۲	۶۲۶	۶۱۴	۵۹۰	۵۳۵	۵۰۷	۰/۰	۰/۰۲	۰/۴۵	۰/۰۶	۰/۲۳	۰/۰۱	۰/۱۱	۰/۰۹	۰/۱۱
COD	۰/۰۲	۲/۶	۵/۵	۰/۷	۱۱	۲۲	۱۳	۱۷	۱۵	۵	۴	۴	۰/۰	۰/۰۲	۰/۴۵	۰/۰۶	۰/۲۳	۰/۰۱	۰/۱۱	۰/۰۹	۰/۱۱

نیترات




شکل ۳- تغییرات غلظت نیترات در طول حوزه آبریز

EC




شکل ۲- تغییرات EC در طول حوزه آبریز

COD -




شکل ۵- تغییرات غلظت COD در طول حوزه آبریز

فسفات



شکل ۴- تغییرات غلظت فسفات در طول حوزه آبریز




شکل ۷- تغییرات دما نسبت به عمق مخزن

شکل ۶- تغییرات DO نسبت به عمق مخزن

جدول ۳- وضعیت تروفیک مخزن سد گیلارلو در زمانهای مختلف

وضعیت غالب	فیتوپلانکتون (لیتر / تعداد)			اکسیژن محلول (%Sat)	کل جامدات غیر آلی (mg/l)	کل نیتروژن (mg/l)	کل فسفر (mg/l)	مشخصه تروفیک نمونه آب
	کلروفیس	باسیلاروفیس	سیانوفیس					
اوتروفیک	-	غالب	غالب	۰-۴۰	۵۰۰>	۰/۰۵-۱/۵	۰/۰۳-۰/۱۰	معیار*
اوتروفیک	۱۸۰	۲۸۸	۱۰۸	۵۲	۸۰۶	۰/۶۸	۰/۰۵۳	نمونه مورخ ۸۰/۶/۲۷
اوتروفیک	۵۰۰	۷۰۰۰	۸۰۰۰	۶۰	۹۰۷	۱/۵۶	۰/۰۶	نمونه مورخ ۸۰/۷/۲۰
اوتروفیک	۲۰۰	۴۳۰۰	صفرا	<۸۰	۷۰۵	۵/۷۶	۰/۰۶۷	نمونه مورخ ۸۰/۱۱/۳

\*شاخصهای نشان دهنده وضعیت تروفیک در مخازن آبی [۱۴۹].



شکل ۸- تغییرات فسفات نسبت به عمق

## نتیجه‌گیری

نتایج به دست آمده از این بررسی عبارتند از :

نمکهای مخزن آلاینده مخزن سد گیلارلو فاضلاب‌های کشاورزی و جنس زمین حوزه آبریز می‌باشد.

بار مواد غیر آلی ورودی به مخزن از رودخانه دیزج قابل توجه بوده و به خصوص هنگامی که میزان جریان آن بالا است در ایجاد طعم آب مخزن تأثیر گذار می‌باشد.

بار مواد مغذی ورودی به مخزن بیش از حد استاندارد دریاچه‌های اوترووفیک بوده [۹ و ۱۰] که در رسوبات کف مخزن تجمع یافته و در بهار و تابستان شرایط را برای تغذیه‌گرایی مخزن مهیا می‌نمایند.

## منابع

- ۱- نجمایی، م.. (۱۳۷۶). "سد و محیط زیست"، انتشارات وزارت نیرو- کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، نشریه شماره ۱۵۰.
- ۲- رحیمی بشر، م.. (متترجم). (۱۳۸۰). "فیتوپلانکتون"، انتشارات شهر سبز، تهران.
- ۳- توحیدی، ح.. (۱۳۷۶). "تحقیق در تغییرات کیفی آب مخزن سد طرق و ارائه روش‌های بهینه کردن آب دریاچه"، انتشارات وزارت نیرو- کمیته تحقیقات کاربردی، تهران.
- ۴- سارنگ، ا، تجربیشی، م..، ابریشم‌چی، ا.. (۱۳۸۰). "تبیه‌سازی کیفی مخزن سد بوکان"، مجله آب و فاضلاب، شماره ۳۷، ص ۱۵-۲، اصفهان.
- ۵- عظیمی قالیباف، ا..، تجربیشی، م..، ابریشم‌چی، ا.. (۱۳۷۹). "آرزیابی ساده آلاینده‌های حوزه آبریز سد لیمان (جاجرود)", مجله آب و فاضلاب، شماره ۳۴، ص ۱۱-۲، اصفهان.
- ۶- مهندسین مشاور یکم، (۱۳۸۰). "طرح بهبود کیفیت آب مخزن سد گیلارلو"، مطالعات لایه‌بندی و تعیین بافت خاک، وزارت نیرو- آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل.
- ۷- اداره آبیاری شهر گرمی، (۱۳۸۰). "مجموعه گزارشات بهره‌برداری از سد گیلارلو"، وزارت نیرو- آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل.
- ۸- جهاد کشاورزی شهرستان گرمی، (۱۳۸۰). "گزارشات و اطلاعات کشاورزی حوضه آبریز سد گیلارلو"، سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل.
- 9- Chapman, D., (1996). "Water Quality Assessment, A guide to the use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring", 2th ed Chapman & Hall, London.
- 10- Linsley, Ray K., (1992). "Water Resources Engineering", 4<sup>th</sup> ed McGraw-Hill, Newyork.
- 11- Gregory, I., Jiahua, f., (1997). "Reservoir Sedimentation Handbook", McGraw-Hill, New York.
- 12- Canosa, A., Pinilla, g., (1999). "Bacteriological Eutrophication Indicators in four Colombian Water Bodies (South America)", J. Lakes & Reservoir : Resarch & Management., vol. 4, pp:23-27.
- 13- APHA, (1989). "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", American Public Health Association, Washington DC.
- 14- Wetzel, R.G., (1983). "Limnology", Sounders College Publishing, New York.